# 工場環境保全対策

土壌や地下水・大気への影響調査と対策およびグループ一体となった環境保全活動など、さまざまな取り組みを行っています。 特に、浜名湖に隣接する湖西事業所では、「浜名湖水質基準」よりも厳しい独自の基準を設けて管理しています。

### 排水分析結果(湖西工場)

分析項目			単位	規制基準(国)	FDK管理基準	実測値(最大値)
Р		Н	-	5.8 ~ 8.6	6.0 ~ 8.4	7.6 ~ 8.2
С	0	D *	mg/l	160	15	1 4
В	0	D	mg/l	160	15	15
S		S	mg/l	200	20	8
n - ヘ キ サン 抽 出 物 質			mg/l	5	3	<0.5
	銅		mg/l	3	0.5	0.32
亜		鉛	mg/l	5	0.5	0.5
溶	解 性	鉄	mg/l	10	3	<0.3
溶解	性マン	ガン	mg/l	10	3	<0.1
室		素	mg/l	120	40	29
IJ		ン	mg/l	16	5	2.8
=	ッケ	ル	mg/l	-	0.5	0.08
	鉛		mg/l	0.1	0.05	0.03
ジ ク	ㅁㅁㅆ	タン	mg/l	0.2	0.1	< 0.02

ベンゼン、フッ素、砒素、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1 - 1 - 1トリクロロエタン、総水銀、四塩化炭素、カドミウムについては、自主基準値及び検出限界値を大幅に下回っていました。

#### 土壌浄化

既に公表しているとおり、1999年より5年間をめどに一部で工場の土壌浄化を行っております。尚、旧細江工場の浄化は完了しました。

そして、旧鷲津工場および大須賀・山陽工場の浄化状況は 定期的に行政に報告しています。

#### 土壌ガス吸引法概要(例:旧鷲津工場)

ボーリングにより「吸引井戸」を設置し、真空ポンプまたは プロワにより吸引井戸を減圧することによって気化したガ スを地上に導いて、活性炭で吸着除去させる方法です。

## 旧細江工場の土壌浄化推移グラフ



